

Anlage 1 zum Angebot

Was fällt unter Regie- und Wartezeit?

- Warten vor verschlossenen Türen (Piepenbrock ist zur vereinbarten Zeit vor Ort).
- Warten auf Prüflinge, die der Kunde zusammensucht (aus Schränken, aus Fahrzeugen, etc.).
- Warten während Computer, Drucker, Notebooks, Server etc. heruntergefahren werden.
- Suchen von Prüflingen und Geräten (hauptsächlich in Produktionsumgebung).
- Prüflinge aus Schränken, Kisten oder Kartons aus- und einpacken.
- Zusammengebundene Kabel zur Prüfung entwirren, auftrennen und in Ursprungszustand zurückversetzen.
- Beräumen von Arbeitsplätzen sowie Zugänglichmachen von Steckdosen und Fußbodentanks, um an Steckverbindungen zu gelangen.
- Demontage von Schreibtischen, Möbeln und Wandverkleidungen, um an Anschlüsse zu gelangen.
- Zeiten um Kundenmitarbeiter vor zu informieren (vorab nächstes Büro informieren).
- Wegezeiten in Produktionsumgebung.
- Aufnahme von detaillierten Standorten defekter Geräte / Führen detaillierter Listen defekter Geräte mit Standort.
- Stromausfall in den Örtlichkeiten beim Kunden (Prüfung nicht durchführbar)
- Ablösen alter Etiketten.
- Rundgang zur Einweisung beim Kunden vor Ort.
- Notwendige Besprechungen mit Kunden vor Ort (sowohl durch Piepenbrock als auch durch den Kunden einberufene Besprechungen)
- Grundlage unserer Preise ist, dass wir täglich mindestens 8,5 Stunden am Stück vor Ort prüfen können. Ist dies vorab nicht explizit anders vereinbart, gilt die Zeit, in der wir nicht prüfen können, als Wartezeit.